

Водоотвод	Удовлетв.			
Стены	Удовлетв.			
Балконы, карнизы	Удовлетв.			
Окна	Удовлетв.			
Двери	Удовлетв.			
Лестничные марши	Удовлетв.			
Отмостка	Частично восстановление	50%	ТР	
Входные крыльца	Удовлетв.			
Козырьки	Удовлетв.			
Подвалы и техподполья	Удовлетв.			
Чердаки и техэтажи	Удовлетв.			
Цоколь	Удовлетв.			

4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /результаты осмотра/

Наименование оборудования	Выявленная неисправность или повреждения	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения (ТР/КР)	Примечание (фактическое выполнение, исполнители, др. условия)
1	2	3	4	5
Система ЦО	Удовлетв.			

Система ГВС	Удовлетв.			
Система ХВС	Удовлетв.			
Канализация: внутренни	Удовлетв.			
Электрооборудование	Удовлетв.			
Лифты	---			
Мусоропроводы	---			
Примечание				

На основании результатов осмотра комиссия считает, что дом находится в неудовлетв.

состоянии и требует _ текущего ремонта.

Председатель комиссии:

_ Гл. инженер ООО УК «СпецСтрой» Григорьев Попов ВС

Члены комиссии:

ик уч-ка Мельникова Мельникова ЛВ

Мастер _____

Уполномоченный собственниками кв 62 Вилнисек В.В.