

« _____ » _____

**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСЕННЕГО ОСМОТРА
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Герасименко 15

В соответствии с нормативными документами комиссия в составе:

Председатель комиссии: Гл. инженер ООО УК «СпецСтрой»

Попов ВС Попов

Члены комиссии: Начальник уч-ка

Мельникова ЛВ Мельникова

Мастер уч-ка

Представитель собственника дома: Келесов В.В.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЯМ:

Год постройки – 1963

Материал стен – кирпичные

Число этажей – 5^о

2. СВЕДЕНИЯ О КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТАХ

Год ремонта	Виды работ

3. КОНСТРУКЦИИ /результаты осмотра/

Наименование элементов	Выявленная неисправность или повреждения, техническое состояние	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения (ТР/КР)	Примечание (фактическое выполнение, исполнители, др. условия)
1	2	3	4	5
Кровля	Удовлетв.			

Водоотвод	Удовлетв.			
Стены	Удовлетв.			
Балконы, карнизы	Удовлетв.			
Окна	Удовлетв. <i>установка новых</i>	<i>8</i>		
Двери	Удовлетв.			
Лестничные марши	Удовлетв. <i>ремонт обшивки</i>	<i>16 м²</i>		
Отмостка	Удовлетв.			
Входные крыльца	Удовлетв.			
Козырьки	Удовлетв.			
Подвалы и техподполья	Удовлетв.			
Чердаки и техэтажи	Удовлетв.			
Цоколь	Удовлетв.			

4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /результаты осмотра/

Наименование оборудования	Выявленная неисправность или повреждения	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения (ТР/КР)	Примечание (фактическое выполнение, исполнители, др. условия)
1	2	3	4	5
Система ЦО	Удовлетв.			

Система ГВС	Газовые колонки				
Система ХВС	Удовлетв.				
Канализация: внутренни	Удовлетв.				
Электрооборудование	Удовлетв.				
Лифты	---				
Мусоропроводы	---				
Примечание					

На основании результатов осмотра комиссия считает, что дом находится в удовлетв
состоянии .

Председатель комиссии:

Гл. инженер ООО УК «СпецСтрой»  Попов ВС

Члены комиссии:

инж-ка  Мельникова ЛВ

Мастер _____

Уполномоченный собственниками лицо КВФ Келеменев Р.А. 