

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСЕННЕГО ОСМОТРА  
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

по адресу: г. Ростов-на-Дону \_\_\_\_\_ пр. Космонавтов 11/12 \_\_\_\_\_

В соответствии с нормативными документами комиссия в составе:

Председатель комиссии: Гл. инженер ООО УК «СпецСтрой»

Попов ВС Гор

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
Начальник уч-ка

Мельникова ЛВ Мель

Мастер уч-ка

Представитель собственника дома: Домченко С.А.

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЯМ:**

Год постройки – 1984

Материал стен – каменные

Число этажей – 9

**2. СВЕДЕНИЯ О КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТАХ**

Год ремонта	Виды работ

**3. КОНСТРУКЦИИ /результаты осмотра/**

Наименование элементов	Выявленная неисправность или повреждения, техническое состояние	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения (ТР/КР)	Примечание (фактическое выполнение, исполнители, др. условия)
1	2	3	4	5
Кровля	Удовлетв.			

Водоотвод	Удовлетв.			
Стены	Удовлетв.			
Балконы, карнизы	Удовлетв.			
Окна	Удовлетв.			
Двери	Удовлетв.			
Лестничные марши	Удовлетв.			
Отмостка	Удовлетв.			
Входные крыльца	Удовлетв.			
Козырьки	Удовлетв.			
Подвалы и техподполья	Удовлетв.			
Чердаки и техэтажи	Удовлетв.			
Цоколь	Удовлетв.			

#### 4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /результаты осмотра/

Наименование оборудования	Выявленная неисправность или повреждения	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения (ТР/КР)	Примечание (фактическое выполнение, исполнители, др. условия)
1	2	3	4	5
Система ЦО	Удовлетв.			

Система ГВС	Газовые колонки			
Система ХВС	Удовлетв.			
Канализация: внутренни	Удовлетв.			
Электрооборудование	Удовлетв.			
Лифты	---			
Мусоропроводы	---			
Примечание				

На основании результатов осмотра комиссия считает, что дом находится в удовлетв

состоянии .

Председатель комиссии:

Гл. инженер ООО УК «СпецСтрой» Г. Попов Попов ВС

Члены комиссии:

инж-ка Л. Мельникова Мельникова ЛВ

Мастер \_\_\_\_\_

Уполномоченный собственниками лицо кв 209 Донченко С. А.