

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА  
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

по адресу: г. Ростов-на-Дону \_\_ул. Ленина д. 223/2\_\_

В соответствии с нормативными документами комиссия в составе:

Председатель комиссии: Гл. инженер ООО«Спецстрой»

Попов ВС \_\_\_\_\_

Члены комиссии: Начальник уч-ка

Трубаева ГГ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Мастер уч-ка

Трубаев ИА \_\_\_\_\_

Представитель собственника дома: \_\_\_\_\_

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЯМ:**

Год постройки – \_\_ 1957 \_\_

Материал стен – \_крупноблочный\_

Число этажей – \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_

**2. СВЕДЕНИЯ О КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТАХ**

Год ремонта	Виды работ

**3. КОНСТРУКЦИИ /результаты осмотра/**

Наименование элементов	Выявленная неисправность или повреждения, техническое состояние	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения (ТР/КР)	Примечание (фактическое выполнение, исполнители, др. условия)
1	2	3	4	5
Кровля	Удовлетворительно.			

Водоотвод	Удовлетворит,			
Стены	Удовлетворительно.			
Балконы, карнизы	Неудовлетворительно. Ремонт штукатурки бетонных оснований. Укрепление металлических ограждений	8шт	КР	
Окна	Удовлетворительно.			
Двери	Удовлетворительно.			
Лестничные марши	Удовлетворительно.			
Отмостка	Удовлетворительно.			
Входные крыльца	Удовлетворительно.			
Козырьки	----			
Подвалы и техподполья	Удовлетворительно.			
Чердаки и техэтажи	Удовлетворительно.			
Цоколь	Удовлетворительно.			

**4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /результаты осмотра/**

Наименование оборудования	Выявленная неисправность или повреждения	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения (ТР/КР)	Примечание (фактическое выполнение, исполнители, др. условия)
1	2	3	4	5
Система ЦО	Удовлетворительно.			

