

« _____ » _____

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСЕННЕГО ОСМОТРА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Ларина 17

В соответствии с нормативными документами комиссия в составе:

Председатель комиссии: Гл. инженер ООО УК «СпецСтрой»

Попов ВС *Попов*

Члены комиссии: Начальник уч-ка

Мельникова ЛВ *Мельникова*

Мастер уч-ка

Представитель собственника дома: *Карюков Г. В.*

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЯМ:

Год постройки – *1945*

Материал стен – *каменитый*

Число этажей – *9*

2. СВЕДЕНИЯ О КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТАХ

Год ремонта	Виды работ

3. КОНСТРУКЦИИ /результаты осмотра/

Наименование элементов	Выявленная неисправность или повреждения, техническое состояние	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения (ТР/КР)	Примечание (фактическое выполнение, исполнители, др. условия)
1	2	3	4	5
Кровля	УДОВЛЕТВОРИТ.			

Водоотвод	УДОВЛЕТВОРИТ.			
Стены	УДОВЛЕТВОРИТ.			
Балконы, карнизы	УДОВЛЕТВОРИТ.			
Окна	УДОВЛЕТВОРИТ.			
Двери	УДОВЛЕТВОРИТ.			
Лестничные марши	УДОВЛЕТВОРИТ.			
Отмостка	УДОВЛЕТВОРИТ.			
Входные крыльца	УДОВЛЕТВОРИТ.			
Козырьки	УДОВЛЕТВОРИТ.			
Подвалы и техподполья	УДОВЛЕТВОРИТ.			
Чердаки и техэтажи	УДОВЛЕТВОРИТ.			
Цоколь	УДОВЛЕТВОРИТ.			

4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /результаты осмотра/

Наименование оборудования	Выявленная неисправность или повреждения	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения (ТР/КР)	Примечание (фактическое выполнение, исполнители, др. условия)
1	2	3	4	5
Система ЦО	УДОВЛЕТВОРИТ.			

Система ГВС	УДОВЛЕТВОРИТ.			
Система ХВС	УДОВЛЕТВОРИТ.			
Канализация: внутренняя	УДОВЛЕТВОРИТ.			
Электрооборудование	УДОВЛЕТВОРИТ.			
Лифты	----			
Мусоропроводы	----			
Примечание				

На основании результатов осмотра комиссия считает, что дом находится в удовлетв. состоянии

Председатель комиссии:

Гл. инженер ООО УК «СпецСтрой» Попов Попов ВС

Члены комиссии:

инж. уч.-ка Мельникова Мельникова ЛВ

Мастер _____

Уполномоченный собственниками лицом Кв. 21 Карманова Е. В.