

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

## ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСЕННЕГО ОСМОТРА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

по адресу: г. Ростов-на-Дону\_ул. Ларина 24

В соответствии с нормативными документами комиссия в составе:

Председатель комиссии: Гл. инженер ООО УК«СпецСтрой»

Попов ВС Г.С.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
Начальник уч-ка

Мельникова ЛВ Л.В.

Мастер уч-ка

Представитель собственника дома: Гребенникова О.И.

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЯМ:

Год постройки – 1966г

Материал стен – кирпич/бетон

Число этажей – 5 эт.

### 2. СВЕДЕНИЯ О КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТАХ

Год ремонта	Виды работ
<u>2015</u>	<u>кон. ремонт н/р, стяжка х/дс, з/дс, канализация</u>

### 3. КОНСТРУКЦИИ /результаты осмотра/

Наименование элементов	Выявленная неисправность или повреждения, техническое состояние	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения (ТР/КР)	Примечание (фактическое выполнение, исполнители, др. условия)
1	2	3	4	5
Кровля	Удовлетворит.			

Водоотвод	Удовлетворит.			
Стены	Удовлетворит.			
Балконы, карнизы	Удовлетворит.			
Окна	Удовлетворит.			
Двери	Удовлетворит.			
Лестничные марши	Удовлетворит.			
Отмостка	Удовлетворит.			
Входные крыльца	Удовлетворит.			
Козырьки	Удовлетворит.			
Подвалы и техподполья	Удовлетворит.			
Чердаки и техэтажи	Удовлетворит.			
Цоколь	Удовлетворит.			

#### 4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /результаты осмотра/

Наименование оборудования	Выявленная неисправность или повреждения	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения (ТР/КР)	Примечание (фактическое выполнение, исполнители, др. условия)
1	2	3	4	5
Система ЦО	Удовлетворит.			

